

[EN]: Donning: Thoroughly wash hands. Select the appropriately sized gloves. Hold with one hand and insert the other. Pull glove cuff towards wrist to cover as much skin as possible and secure glove. Check to make sure there are no holes or tears. Doffing: Grasp the outside edge of the glove near the wrist. Peel the remaining glove off from the inside, creating a "bag" containing both gloves. Peel the glove away from the hand, turning it inside out.

[FR]: Pour mettre : Bien se laver les mains. Sélectionner les gants de taille appropriée. Tenir d'une main et insérez l'autre. Tirer la manchette du gant vers le poignet pour couvrir autant de peau que possible et fixer le gant. Vérifiez qu'il n'y a pas de trous ou de déchirures. Pour enlever : Saisir le bord extérieur du gant près du poignet. Peler le gant restant de l'intérieur, créant un « sac » contenant les deux gants. Peler le gant de la main, en le retournant vers l'extérieur.

[DE]: Anziehen: Waschen Sie sich gründlich die Hände. Wählen Sie die Handschuhe mit der richtigen Größe. Halten Sie den Handschuh mit einer Hand fest und ziehen Sie ihn über die andere Hand. Ziehen Sie die Stulpe zum Handgelenk hin, um so viel Haut wie möglich zu bedecken und den Handschuh zu sichern. Achten Sie darauf, dass die Handschuhe keine Löcher oder Risse haben.

Ausziehen: Fassen Sie den Handschuh nahe am Handgelenk am Außenrand. Ziehen Sie den zweiten Handschuh von innen aus, sodass ein „Beutel“ entsteht, der beide Handschuhe enthält. Ziehen Sie den Handschuh von der Hand ab und kehren Sie dabei die Innenseite nach außen.

[IT]: Istruzioni: lavarsi accuratamente le mani. Selezionare i guanti della misura appropriata. Afferrare il guanto con una mano e inserire l'altra. Tirare il polsino del guanto verso il polso per coprire quanta più pelle possibile e fissare il guanto. Controllare per assicurarsi che non siano presenti buchi o strappi. Istruzioni: afferrare il bordo esterno del guanto vicino al polso. Sfilare il guanto rimanente dalla parte interna, creando un "sacchetto" contenente entrambi i guanti. Sfilare il guanto dalla mano, capovolgendolo.

[ES]: Instrucciones para ponérselos: Lávese bien las manos. Seleccione los guantes de la talla adecuada. Sostenga uno con una mano e inserte la otra. Tire del puño del guante hacia la muñeca para cubrir la mayor cantidad de piel posible y asegure el guante. Compruebe que no haya agujeros ni roturas. Instrucciones para quitárselos: Sujete el borde exterior del guante cerca de la muñeca. Despegue el resto del guante desde el interior, creando una "bolsa" que contenga ambos guantes. Despegue el guante de la mano dándole la vuelta.

[PT]: Colocação: lavar bem as mãos. Selecione o tamanho adequado das luvas. Segure com uma mão e insira a outra. Puxe o punho da luva para o pulso por forma a cobrir o máximo de pele possível e prenda a luva. Verifique se não há buracos ou rasgos. Remoção: segure a parte externa da luva junto do pulso. Retire a luva restante por dentro, criando um "saco" que contenha ambas as luvas. Tire a luva da mão, virando-a do avesso.

[NL]: Donning: was je handen uitvoerig. Kies de juiste maat handschoenen. Houd vast met een hand en steek de ander erin. Trek de handschoen naar de pols en bedek zoveel huid als mogelijk en zet de handschoen vast. Controleer op gaten of scheuren. Doffing: pak de buitenzijde van de handschoen nabij de pols. Trek het resterende stuk handschoen vanuit de binnenzijde naar buiten om zo een 'zakje' te maken voor beide handschoenen. Trek de handschoen over de hand zodat deze binnenuitbuiten is.

[SV]: Pätagning: tvätta händerna noggrant. Välj handskar av lämplig storlek. Håll med en hand och för in den andra. Dra handskens manschett så lång mot handleden att den täcker så mycket hud som möjligt och fast handsken. Kontrollera att det inte finns några hål eller sprickor. Avtagning: greppa

handskens ytter kant nära handleden. Dra av den återstående handskan från insidan, så att en "påse" bildas som innehåller båda handskarna. Dra handskan bort från handen genom att vända den ut och in.

[DA]: Påtagning: Vask dine hænder grundigt. Vælg en passende størrelse handsker. Hold med den ene hånd og indsæt den anden hånd. Træk håndskemannetten mod håndleddet for at dække så meget hud som muligt og fastgør handsken. Kontroller, at der ikke er huller eller flænger i handsken. Aftagning: Tag fat i yderkanten af handsken nær håndleddet. Træk den resterende handske af indefra og skab en "pose", der indeholder begge handsker. Træk handsken væk fra hånden og vend den på vrangen.

[NO]: Donning: Vask hendene grundig. Velg hanskene i passende størrelse. Hold med den ene hånden og for den andre inn. Trekk håndskemannetten mot håndleddet for å dekke så mye hud som mulig og sikre hanskene. Sorg for at det ikke er hull eller ritter i dem. Doffing: Ta tak i ytterkanten av hanskene nær håndleddet. Fjern den gjenværende hanskene fra innsiden, og lag en «pose» som inneholder begge hanskene. Trekk hanskene vekk fra hånden, og vri den ut og inn.

[FI]: Pukeminen: Pese kädet huolellisesti. Valitse sopivan kokoiset hanskat. Pidä toisella kädellä kiinni ja laita toinen käsiksi hanskan. Vedä hanskan suuta rannetta kohti, jotta hanska peittää mahdollisimman paljon ihmioa, ja kiinnitä hanska. Varmista, ettei hanskassa ole repeämää tai reikiää. Pukeminen: Ota kiinni hanskien suusta lähellä rannetta. Vedä jäljellä oleva hanska pois siten, että se käynti poistetaessa väärinpäin ja tuo "pussin", joka sisältää molemmat hanskat. Vedä hanska pois käänneksi se samalla väärinpäin.

[PL]: Zakładanie: dokładnie umyj ręce. Wybrać rękawice we właściwym rozmiarze. Przytrzymać jedną rękę, a włożyć drugą. Naciągnąć mankiet rękawicy w kierunku nadgarstka, aby osłonić jak najwięcej obszar skóry, a następnie zabezpieczyć rękawice. Upewnić się, że nie ma żadnych otworów ani rozdarów. Zdejmowanie: chwyć zewnętrzny krawędź rękawicy w pobliżu nadgarstka. Zdjąć pozostałą część rękawicy od jej wewnętrznej strony, tworząc „woreczek” na obie rękawice. Zdjąć rękawice z dłoni, wywracając ją na lewą stronę.

[TR]: Takma: Ellerinizi iyice yıkayın. Uygun büyülükteki eldivenleri seçin. Bir elinizi tutun ve diğer elinizi eldivenin içine geçirin. Cildin mümkün olduğunda büyük bir kışımı örtmek için eldiveni bilgisine doğru çekin ve sabitleyin. Eldivende delik veya yırtık olmadığında emin olun. Çıkarma: Eldivenin dış kenarını bilginizin yanından tutun. Eldivenin geri kalanını soyarak çıkarın ve eldivenli elinizin avcunda toplayın. Kalan eldiveni, içini dışına getirerek elinizden soyun.

عربي: الارتداء: اغسل اليدين جيداً، اختر القفازات ذات الحجم المناسب. أمسك ياحدي اليدين وأدخل الأخرى. اسحب مقبض القفاز نحو الرسغ لتغطيه أكبر قدر ممكن من الجلد وثبت القفاز. تتحقق للتأكد من عدم وجود ثقوب أو هرقات. الخارج: أمسك بالحافة الخارجية للقفاز بالقرب من الرسغ. انزع الجزء المتبقّي من القفاز من الداخل، لتشكيل حقيبة تحتوي على كلا القفازين. انزع القفاز من اليد، مع قلبها بحيث يصبح الجانب الداخلي في الخارج.

EN 407



xxxxxx



EN 407:2020



XIXXXX

[EN]: Limited flame spread	Contact heat	Convective heat	Radiant heat	Small splashes of molten metal	Large quantities of molten metal
[FR]: Comportement au feu	Chaleur de contact	Chaleur par convection	Chaleur rayonnante	Petites projections de métal en fusion	Grosses quantités de métal en fusion
[DE]: Brennendes Verhalten	Kontaktwärme	Konvektive Wärme	Strahlungswärme	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	Große Mengen geschmolzenen Metalls
[IT]: Comportamento al fuoco	Calore da contatto	Calore convettivo	Calore radiante	Spruzzi ficolli di metallo fuso	Grandi quantità di metallo fuso
[ES]: Comportamiento al arder	Calor por contacto	Calor por convección	Calor radiante	Pequeñas salpicaduras de metal fundido	Grandes cantidades de metal fundido
[PT]: Comportamento ao arder	Calor de contacto	Calor por conveção	Calor radiante	Pequeñas proyecciones de salpicos de metal fundido	Grandes quantidades de metal fundido
[NL]: Brandgedrag	Contactwarmte	Convectiewarmte	Uitstralingswarmte	Kleine spatten gesmolten metaal	Grote hoeveelheden gesmolten metaal
[SV]: Brandegenskaper	Kontaktvärme	Konvektionsvärme	Strälningsvärme	Små stänk av smält metall	Stora mängder av smält metall
[DA]: Brandreaktion	Kontaktvarme	Konvektionsvarme	Strålingsvarme	Små stænk af smeltet metal	Store kvantitater af smeltet metal
[NO]: Oppførsel i brann	Kontaktvarme	Konvektiv varme	Strålevarme	Små skvætter av støpemetall	Store mengder av støpemetall
[FI]: Palo-ominaisuudet	Kosketuslämpö	Konvektiolämpö	Säteilylämpö	Pienet sulan metallin roiskeet	Suuret määriä metallin roiskeet
[PL]: Zachowanie się w czasie spalania	Ciepło przekazywanie przez zetknięcie	Ciepło przekazywanie przez konwekcję	Ciepło przekazywanie przez promieniowanie	Male rozpryski roztopionego metalu	Wielkie ilości roztopionego metalu
[TR]: Yanma davranışı	İsinya temas	İletilen isi	Yayılan isi	Küçük boyutlu erimiş metal sıçramaları	Büyük miktarlarda erimiş metal
عربي: سلوك الحرارة	الامانة الحرارة	إشعاع حراري	أميات رذاذ ضئيلة من معدن مصهور	كميات كبيرة من المعدن المنصهر	عربية: تنطبق مستويات الأداء على السطح المطلي فقط.

Contact Heat	Performance Level	Contact Temperature T _c (°C)	Threshold Time t _t (s)
	1	100	≥15

*X - Not applicable or not tested




21 CFR § 177.2600

KEEP DRY

KEEP AWAY
FROM SUNLIGHT

MADE IN GUATEMALA



234



234-6/S, 234-7/M, 234-8/L,
234-9/XL, 234-10/XXL



Manufacturer
Showa Best Glove, Inc.
579 Edison Street
Menlo, GA 30731 USA
706.862.2302
800.241.0323
USA@SHOWAgroup.com

EU REP Importer & Authorised Representative
Showa International (Netherlands) B.V.
WTC Amsterdam, tower 1, 3rd floor
Strawinskylaan 1817
1077 XX Amsterdam
The Netherlands
+31 (0)88-004 2100
info@SHOWAgroup.eu

Showa Best Manufacturing Ltd.
2507 Macpherson Street
Magog, Quebec J1X 0E6
819-843-2121
800.565.2378
Canada@SHOWAgroup.com

Best Manufacturing Australia Pty. Ltd.
Sales & Distribution
Sydney, Australia
AustralianSales@SHOWAgroup.com

EN388:2016+A1:2018



4 X 2 D



EU DECLARATION OF CONFORMITY

www.showagroup.com

[EN]: Mechanical risks	Abrasion	Blade Cut (Coupe)	Tear	Puncture	TDM Cut Resistance	Impact
[FR]: Risques mécaniques	Abrasion	Coupe par lame (Coupe)	Déchirure	Percement	Résistance à la coupe TDM	Impact
[DE]: Mechanische Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit (Coupe)	Weiterreißfestigkeit	Durchstichfestigkeit	TDM-Schnittfestigkeit	Schutz vor Stößen
[IT]: Rischii meccanici	abrasione	Taglio da lama (Coupe)	strappo	perforazione	Resistenza contro il taglio TDM	Impatto
[ES]: Riesgos mecánicos	Abrasión	Corte de cuchilla (Coupe)	Desgarro	Punción	Resistencia a cortes TDM	Impacto
[PT]: Riscos mecânicos	Abrasão	Corte de bisturi (Coupe)	Rasgadura	Puncturas	Resistência ao corte TDM	Impacto
[NL]: Mechanische risico's	Slijtvastheid	Snijs weerstand (Coupe)	Scheurvastheid	Prikvastheid	Snijs weerstand (TDM-test)	Stootbestendigheid
[SV]: Mekaniska risker	Nötning	Skärning (Coupe)	Rivning	Punktering	TDM skärbeständighet	Slag
[DA]: Mekaniske risici	Afskrabning	Rotorklinge (Coupe)	Rift	Punktur	TDM Skæremodstand	Indirkning
[NO]: Mekaniske farer	Slitasje	Snitt med blad (Coupe)	Rifter	Punktering	TDM kuttmotstand	Slag
[FI]: Mekaaniset riskit	hankaus	Terän viilot (Coupe)	repeytyminen	puhkaisu	Viillonkestävyys (TDM)	Isku
[PL]: Zagrożenia mechaniczne	Ścieranie	Przeciącie ostrzem (Coupe)	Rozzdarcie	Przekłucie	Test typu TDM – metoda badania odporności na przecięcie	Uderzenie
[TR]: Mekanik Riskler	Aşınma	Bıçak Kesiği (Coupe)	Yırtılma	Delinme	TDM Kesme Dayanıklılığı	Darbe
عربي: مخاطر ميكانيكية	سج	(Coupe)	تمزق	خرق	مقاومة القطع حسب أسلوب	تأثير
					TDM	

Level 1 100	Level 1 1,2	Test not performed	Level 1 20 N	Level A 2N	Test not performed
Level 2 500	Level 2 2,5	or not	Level 2 60 N	Level B 5N	or not
Level 3 2000	Level 3 5,0	applicable	Level 3 100 N	Level C 10N	applicable
Level 4 8000	Level 4 10,0		Level 4 150 N	Level D 15N	
Level 5 -----	Level 5 20,0		Level 5 -----	Level E 2	

