

NL Voering: Polyester • Voor de minimale risico's. • Niet gebruiken als er mechanische, chemische, elektrische, thermische of combinatie van vernoemde risico's zijn. • Bewaren op een donkere en droge plaats. • Wassen op 40°C maximaal, maar hou er rekening mee dat krimp kan voorkomen. • De CE-markering is op de verpakking aangebracht om transkriptie van de de markering te vermeiden.	FI Vuori: Polyesteri • Vain vähäisiä vaaroja vastaan. • Älä käytä jos on mekaanisia, kemiallisia, sähkö-, lämpö- tai takertumis riskejä. • Säilytys valottomassa ja kuivassa tilassa. • Pesu enintään 40°C, mutta huomioi että tuote saattaa kutistua. • CE merkintä on kiinnitetty pakkaukseen koska tuotteeseen kiinnitettynä aiheuttaa riskin painatuksen irtoamisesta.
SV Foder: Polyester • Endast för minimala risker. • Använd inte där det är mekaniska, kemiska, elektriska, termiska risker, eller om det finns risk att fastna i rörliga delar. • Förvaras torrt och skyddad mot ljus. • Tvättas i max 40°C. Notera att det kan förekomma viss krympning i samband med tvätt. • CE märkning är fäst vid förpackningen då risk föreligger om märknings transkription.	DA Liner: Polyesterstrik • Kun til minimale risici. • Må ikke anvendes, hvor der er mekaniske, kemisk, elektrisk, termisk eller sammenfiltrings risici. • Opbevares på et tørt og mørkt sted. • Vask ved max 40°C. Bemærk noget krymp kan forekomme. • CE-mærkning er påført indpakningen på grund af risikoen for afsmitning af mærkningen.
NO Før: Polyester • Kun for arbeid med minimal risiko. • Må ikke brukes der det er mekanisk, kjemisk, elektrisk, termisk risiko eller fare for å hekte seg fast. • Lagres på et tørt, mørkt sted. • Vaskes på maks. 40°C, men merk at krymping kan forekomme. • CE merkingen er plassert på forpakningen i stedet for på produktet for å unngå avsverting.	PL wkład: Poliester • Tylko przy minimalnym zagrożeniu. • Nie należy stosować w środowisku, w którym występują mechaniczne, chemiczne, elektryczne lub termiczne zagrożenia. • Przechowywać w suchym ciemnym miejscu. • Prac w temperaturze do 40°C. Mogą się zbiegać. • Znak CE jest umieszczone na opakowaniu ze względu na ryzyko transferu logo.
TR Astar: Polyester • Sadece minimal riskler için. • Mekanik, kimyasal, elektriksel, termal veya eldivenin makinelerle kapılma risklerinin olduğu yerlerde kullanmayınız. • Işıktan uzak, kuru bir yerde saklayınız. • Maksimum 40°C 'de yıkayınız. Ama eldivenin çekme ihtimalinin olduğunu unutmayınız. • Marka kopyalama riskine karşı CE işareti paket üzerine koyulmuştur.	AR البطانة: بوليستر • لأقل مخاطر فقط. • لا تستخدمها حيث توجد العديد من المخاطر الكيميائية الميكانيكية أو الكهربائية أو الحرارية أو التشابكات. • قم بتخزينها في مكان جاف بعيدا عن الضوء. • يتم غسله بدرجة حرارة 40 °م كحد أقصى لكن مع ملاحظة أنه قد يحدث انكماش. • علامة CE مثبتة على العبوة بسبب وجود خطر نسخ العلامة.